SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

**SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.**

**COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS**

**CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)**
**"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"**

**(GENERADOR): MINERA PANAMA, S.A.**

**DATOS GENERALES:** PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION Taller de equipo pesado - TMF

FECHA DE RECOLECCION: 2-2-18

HORA: _____ MULA No. AJ707 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Luis Guerrero

DESTINO: PLANTA DE INCINERACIÓN
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

**DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACEITES USADO | 1000 | GALONES |

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA PANAMA, S. A. Y/O IIASA PANAMA, S.A.

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

2-2-18

José Puertas
Coordinador de lubricantes y llantas
IIASA CAT

# *CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO*

## *SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. ( STI)*

*RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140*

| | |
|---|---|
| *1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :* | **No. C-11115-2018** |
| *2. Fecha* | *3 de febrero de 2018* |
| *Datos del Cliente (Generador)* | |
| *3. Cliente:* | *Proyecto Mina de Cobre Panamá (Taller TMF-Equipo Pesado)* |
| *4. Tipo de Producto:* | *Desechos Líquidos (aceite contaminado)* |
| *5. Dirección del Generador* | *Donoso Colon, Entrando por Penonome* |
| *6. Personal de Contacto o Responsable* | *Jose Puertas* |
| *7. Teléfonos y Fax* | *275-9000/ 6785-0739* |
| *8. E-mail* | *Puertas_jose@iiasacat.com* |
| *Datos de la Instalación* | |
| *9. Instalación de Tratamiento:* | *Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)* |
| *10. Autorización de la Instalación o Registro:* | *1. Marpol 73/78*<br>*2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI*<br>*3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.* |
| *11. Ubicación Física de la Planta* | *Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep de Panamá.* |
| *12. Encargado de Planta:* | *Williams Grand* |
| *13. Encargado de Operación de Triturador* | *Luis Fuentes* |
| *14. Transportista* | *STI/ L. guerrero /mula AJ7017 cisterna 657667* |
| *Especificaciones y Características del Desecho* | |
| *15. Descripción del Producto* | *Desechos Líquidos (aceite contaminado)* |
| *16. Cantidad de Desechos Tratados* | *1,000 galones* |
| *17. Fecha de Entrada a la Planta* | *2 de febrero de 2018* |
| *18. Fecha de tratamiento* | *3 de febrero de 2018* |
| *19. Tipo de Transporte* | *Terrestre* |
| *20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas* | *No aplica* |
| *21. Características Físicas* | *Sólido* |
| *22. Ubicación Del Desecho.* | *Taller TMF( Equipos Pesado)* |
| *23. Operaciones de Eliminación* | *Tratamiento e Incineración* |

*24. Informe de Destrucción o Tratamiento*

Sobre la eliminación de 1,000 *galones desechos líquidos (aceite contaminado)* que se retiraron de *Proyecto Mina de Cobre Panamá (TMF-Equipo Pesado)* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración

*Observación Adicional:*.

***Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..***

| | |
|---|---|
| *24. Nombre* | *Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos* |
| *25. Fecha* | *3 de febrero de 2018* |
| *26. Firma y Sello de Destrucción* | SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A. |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

**SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.**

**COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS**

**CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)**
**"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"**

**(GENERADOR): MINERA PANAMA, S.A.**

**DATOS GENERALES:** PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION Taller de equipo pesado – Botija

FECHA DE RECOLECCION: 2-2-18

HORA: _____ MULA No. AJ707 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Luis Guerrero

DESTINO: PLANTA DE INCINERACIÓN
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

**DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACEITES USADO | 3750 | GALONES |

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA PANAMA, S. A. Y/O IIASA PANAMA, S.A.

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

2-2-18

José Puertas
Coordinador de lubricantes y llantas
IIASA CAT

# CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

## SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. ( STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

| | |
|---|---|
| 1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. | **No. C-11118-2018** |
| 2. Fecha | 3 de febrero de 2018 |
| **Datos del Cliente (Generador)** | |
| 3. Cliente: | Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija- equipo pesado ) |
| 4. Tipo de Producto: | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 5. Dirección del Generador | Donoso Colon, Entrando por Penonome |
| 6. Personal de Contacto o Responsable | Jose Puertas |
| 7. Teléfonos y Fax | 275-9000/ 6785-0739 |
| 8. E-mail | Puertas_jose@jiasacat.com |
| **Datos de la Instalación** | |
| 9. Instalación de Tratamiento: | Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI) |
| 10. Autorización de la Instalación o Registro: | 1. Marpol 73/78<br>2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI<br>3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010. |
| 11. Ubicación Física de la Planta | Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá. |
| 12. Encargado de Planta: | Williams Grand |
| 13. Encargado de Operación de Triturador | Luis Fuentes |
| 14. Transportista | STI/ L. Guerrero ( Mula AJ7017, cisterna 657667) |
| **Especificaciones y Características del Desecho** | |
| 15. Descripción del Producto | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 16. Cantidad de Desechos Tratados | 3750 galones |
| 17. Fecha de Entrada a la Planta | 2 de febrero de 2018 |
| 18. Fecha de tratamiento | 3 de febrero de 2018 |
| 19. Tipo de Transporte | Terrestre |
| 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas | No aplica |
| 21. Características Físicas | Sólido |
| 22. Ubicación Del Desecho. | Taller Botija- equipo pesado |
| 23. Operaciones de Eliminación | Tratamiento e Incineración |

**24. Informe de Destrucción o Tratamiento**

Sobre la eliminación de 3750 *galones desechos líquidos (aceite contaminado)* que se retiraron de *Proyecto Mina de Cobre Panama (taller Botija- equipo pesado)* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporó en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración

*Observación Adicional:*.

***Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..***

| | |
|---|---|
| 24. Nombre | Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos |
| 25. Fecha | 3 de febrero de 2018 |
| 26. Firma y Sello de Destrucción | |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

**SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.**

**COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS**

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**(GENERADOR): MINERA PANAMA, S.A.**

**DATOS GENERALES:** PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION Taller de equipo pesado Botija

FECHA DE RECOLECCION: 5-2-18

HORA: _____ MULA No. AJ7017 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Luis Guerrero DESTINO: PLANTA DE INCINERACIÓN ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

**DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACEITES USADO | 5000 | GALONES |

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA PANAMA, S. A. Y/O IIASA PANAMA, S.A.

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

José Puertas
5-2-18

**José Puertas**
**Coordinador de lubricantes y llantas**

IIASA CAT

| | |
|---|---|
| *1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.* | **No. C-11121-2018** |
| *2. Fecha* | *6 de febrero de 2018* |
| ***Datos del Cliente (Generador)*** | |
| *3. Cliente:* | *Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija- equipo pesado )* |
| *4. Tipo de Producto:* | *Desechos Líquidos (aceite contaminado)* |
| *5. Dirección del Generador* | *Donoso Colon, Entrando por Penonome* |
| *6. Personal de Contacto o Responsable* | *Jose Puertas* |
| *7. Teléfonos y Fax* | *275-9000/ 6785-0739* |
| *8. E-mail* | *Puertas_jose@iiasacat.com* |
| ***Datos de la Instalación*** | |
| *9. Instalación de Tratamiento:* | *Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)* |
| *10. Autorización de la Instalación o Registro:* | *1. Marpol 73/78*<br>*2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI*<br>*3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.* |
| *11. Ubicación Física de la Planta* | *Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.* |
| *12. Encargado de Planta:* | *Williams Grand* |
| *13. Encargado de Operación de Triturador* | *Luis Fuentes* |
| *14. Transportista* | *STI/ L. Guerrero ( Mula AJ7017, cisterna 657667)* |
| ***Especificaciones y Características del Desecho*** | |
| *15. Descripción del Producto* | *Desechos Líquidos (aceite contaminado)* |
| *16. Cantidad de Desechos Tratados* | *5000 galones* |
| *17. Fecha de Entrada a la Planta* | *5 de febrero de 2018* |
| *18. Fecha de tratamiento* | *6 de febrero de 2018* |
| *19. Tipo de Transporte* | *Terrestre* |
| *20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas* | *No aplica* |
| *21. Características Físicas* | *Sólido* |
| *22. Ubicación Del Desecho.* | *Taller Botija- equipo pesado* |
| *23. Operaciones de Eliminación* | *Tratamiento e Incineración* |

***24. Informe de Destrucción o Tratamiento***

Sobre la eliminación de 5000 *galones desechos líquidos (aceite contaminado)* que se retiraron de *Proyecto Mina de Cobre Panama (taller Botija- equipo pesado)* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporó en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración

*Observación Adicional:*.

***Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..***

| | |
|---|---|
| *24. Nombre* | *Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos* |
| *25. Fecha* | *6 de febrero de 2018* |
| *26. Firma y Sello de Destrucción* | SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A. |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

**SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.**
**COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS**

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.**

**DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA**

AREA DE RECOLECCION TALLER BOTIJA EQUIPO PESADO

FECHA DE RECOLECCION 21/02/18

HORA: 1:00 PM MULA No. BJ 7017 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: LUIS GUERRERO

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

**DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACEITE USADO | 4.000 | GALONES |

José Andrade 21/02/2018

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

# CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

## SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. ( STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

| | |
|---|---|
| 1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. | No. C-11216-2018 |
| 2. Fecha | 22 de febrero de 2018 |
| **Datos del Cliente (Generador)** | |
| 3. Cliente: | Proyecto Mina de Cobre Panamá (Taller Botija- equipo pesado ) |
| 4. Tipo de Producto: | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 5. Dirección del Generador | Donoso Colon, Entrando por Penonome |
| 6. Personal de Contacto o Responsable | Jose Puertas |
| 7. Teléfonos y Fax | 275-9000/ 6785-0739 |
| 8. E-mail | Puertas_jose@jiasacet.com |
| **Datos de la Instalación** | |
| 9. Instalación de Tratamiento: | Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI) |
| 10. Autorización de la Instalación o Registro: | 1. Marpol 73/78<br>2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI<br>3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010. |
| 11. Ubicación Física de la Planta | Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá. |
| 12. Encargado de Planta: | Williams Grand |
| 13. Encargado de Operación de Triturador | Luis Fuentes |
| 14. Transportista | STI/ L. Guerrero ( Mula AJ7017, cisterna 657667) |
| **Especificaciones y Características del Desecho** | |
| 15. Descripción del Producto | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 16. Cantidad de Desechos Tratados | 4000 galones |
| 17. Fecha de Entrada a la Planta | 21 de febrero de 2018 |
| 18. Fecha de tratamiento | 22 de febrero de 2018 |
| 19. Tipo de Transporte | Terrestre |
| 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas | No aplica |
| 21. Características Físicas | Sólido |
| 22. Ubicación Del Desecho. | Taller Botija- equipo pesado |
| 23. Operaciones de Eliminación | Tratamiento e Incineración |

**24. Informe de Destrucción o Tratamiento**

Sobre la eliminación de 4000 *galones desechos líquidos (aceite contaminado)* que se retiraron de *Proyecto Mina de Cobre Panamá (taller Botija- equipo pesado)* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporó en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración

*Observación Adicional*:.

**Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..**

| | |
|---|---|
| 24. Nombre | Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos |
| 25. Fecha | 22 de febrero de 2018 |
| 26. Firma y Sello de Destrucción | |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

**SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.**
**COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS**

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

**GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.**

**DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA**

AREA DE RECOLECCION TMF

FECHA DE RECOLECCION 21/02/18

HORA: 10:30 AM MULA No. AJ 7017 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: LUIS GUERRERO

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

**DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| ACEITE USADO | 1000 | GALONES |

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

Obed Barrera
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

# CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

## SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. ( STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

| | |
|---|---|
| 1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. | No. C-11217-2018 |
| 2. Fecha | 22 de febrero de 2018 |
| **Datos del Cliente (Generador)** | |
| 3. Cliente: | Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF-Equipo Pesado) |
| 4. Tipo de Producto: | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 5. Dirección del Generador | Donoso Colon, Entrando por Penonome |
| 6. Personal de Contacto o Responsable | Jose Puertas |
| 7. Teléfonos y Fax | 275-9000/ 6785-0739 |
| 8. E-mail | Puertas_jose@iiasacat.com |
| **Datos de la Instalación** | |
| 9. Instalación de Tratamiento: | Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI) |
| 10. Autorización de la Instalación o Registro: | 1. Marpol 73/78<br>2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI<br>3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010. |
| 11. Ubicación Física de la Planta | isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá. |
| 12. Encargado de Planta: | Williams Grand |
| 13. Encargado de Operación de Triturador | Luis Fuentes |
| 14. Transportista | STI/ L. guerrero /mula AJ7017 cistema 657667 |
| **Especificaciones y Características del Desecho** | |
| 15. Descripción del Producto | Desechos Líquidos (aceite contaminado) |
| 16. Cantidad de Desechos Tratados | 1,000 galones |
| 17. Fecha de Entrada a la Planta | 21 de febrero de 2018 |
| 18. Fecha de tratamiento | 22 de febrero de 2018 |
| 19. Tipo de Transporte | Terrestre |
| 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas | No aplica |
| 21. Características Físicas | Sólido |
| 22. Ubicación Del Desecho. | Taller TMF( Equipos Pesado) |
| 23. Operaciones de Eliminación | Tratamiento e Incineración |

**24. Informe de Destrucción o Tratamiento**

Sobre la eliminación de 1,000 *galones desechos líquidos (aceite contaminado)* que se retiraron de *Proyecto Mina de Cobre Panama (TMF-Equipo Pesado)* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración

*Observación Adicional:*.

***Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..***

| | |
|---|---|
| 24. Nombre | Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos |
| 25. Fecha | 22 de febrero de 2018 |
| 26. Firma y Sello de Destrucción | SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A. |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

# REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE ACEITES EN MINERA PANAMA, S.A. (IIASA, S.A.)
# EQUIPO PESADO

**Mes de Recolección:** FEBRERO, 2,018
**Proyecto:** Mina de Cobre Panamá
**Ubicación:** Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

| *Fecha de Recolección* | *Sitio de recolección* | *Cantidad de Desechos Líquidos* | *No. De Certificado de Disposición Final* | *Fecha* |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | TALLER TMF | 1,000 galones | C-11115-2018 | 03/02/2018 |
| 02/02/2018 | TALLER BOTIJA | 3,750 galones | C-11118-2018 | 03/02/2018 |
| 05/02/2018 | TALLER BOTIJA | 5,000 galones | C-11121-2018 | 06/02/2018 |
| 21/02/2018 | TALLER BOTIJA | 4,000 galones | C-11216-2018 | 22/02/2018 |
| 21/02/2018 | TALLER TMF | 1,000 galones | C-11217-2018 | 22/21/2018 |

TOTAL RECOLECTADO 14,750 GALONES

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.

ELABORADO POR:

***Ing. Guillermo Arauz***
Servicios Tecnológicos de Incineración